



Bei der Materialisierung der MRWA-Komponenten (Heissgasventilatoren, Schächte und Kanäle) muss der Funktions- und Betriebserhalt mindestens 60 Minuten betragen:

- mit Sprinklerschutz      mindestens 200 °C Rauchgastemperatur
- ohne Sprinklerschutz    mindestens 400 °C Rauchgastemperatur

Für die Stromversorgung für Sicherheitszwecke sind geeignete – von der normalen Stromversorgung unabhängige – Stromquellen einzusetzen.

[Februar 2015/Okttober 2020]